

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Salle des sports

Catégorie de l'établissement :	5
--------------------------------	---

Effectif de l'ERP

Personnel :	
-------------	--

Public :	
----------	--

Total :	199
---------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux :	NON
-----------------------------------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public :	NON
--	-----

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande	OUI
---	-----

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :	OUI
--	-----

Si oui à quelle date :	3 mars 2016
------------------------	-------------

Existe-il un registre de sécurité :	OUI
-------------------------------------	-----

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :	2020
--	------

Salle des

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables		x		pas de fléchage depuis parking	px flechant l'entrée + adhésif		2020			NON
Cheminement extérieur menant à l'entrée	x				so					ok
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.	x				so					ok
Guidage ext. pour mal voyant	x			pied de mur	so					ok
Dimensionnt cheminement ext.		x			cheminement a faire		2020			NON
Dimensionnt palier de repos		x					2020			NON
Ressauts extérieurs	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manœuvre équipt ext.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Trou sur chemint ext.	x				so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Repérage des obstacles en saillie			x		so					
Protection en cas de rupture de pente			x		so					
Escalier de plus de 3 marches			x		so					
Escalier de moins de 3 marches			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
2. Stationner mon véhicule										
Nbre de places adaptées	x				so					ok
Signalisation des places adaptées		x			refaire peinture	peinture renouvelée	2020	200	2017	ok
Dimensionnt des places adaptées	x				so					ok
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
3. Entrer dans mon bâtiment										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable		x		Pas d'info "entrée"			2020			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées	x				so					ok
Largeur des portes d'entrée	x				so					ok
Préhension des poignées de porte		x		revoir poignée de tirage porte entrée	changer poignée		2020			NON
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x				so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
4. Se déplacer, atteindre les services										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Résistance des portes sur le cheminemt	x				so					ok
Repérage des portes vitrées	x				so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès			x		so					
Repérage des portes d'accès vitrées			x		so					
Poignées des portes d'accès			x		so					
Conception des guichets			x		so					
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
5. Utiliser les sanitaires										
Signalement du sanitaire acc.		x		pas assez de contraste + taille + hauteur	adhésif		2020			NON
Porte d'accès	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Dimensionnement du sanitaire acc.		x		pas de barre de relevement	barre d'appui		2020			NON
Espace d'usage devant le lavabo acc.	x				so					ok
Dimensionnement du lavabo acc.	x				so					ok

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
6. Dispositions diverses										
Sorties identifiables		x		pas de "sorties" > en prévoir 3	adhésif		2020			NON
Valeurs d'éclairément		x		ext	eclairage public		2020			NON
Signalisation des élts importants du bât.		x		1 WC + 1 H/F + 1 vestiaire A + 1 vestiaire B			2020			NON
Respect de l'annexe 3		x					2020			NON