



Mairie  
14, rue de Rennes - 35137  
tel : 02 99 06 15 60  
mairie@pleumeleuc.bzh

## REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



1, rue de Rennes

Catégorie de l'établissement :	5
--------------------------------	---

### Effectif de l'ERP

Personnel :
-------------

Public :
----------

Total :	20/salle
---------	----------

L'ERP possède plusieurs niveaux :	OUI
-----------------------------------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public :	NON
--	-----

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande	OUI
---	-----

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :	OUI
--	-----

Si oui à quelle date :	3 mars 2016
------------------------	-------------

Existe-il un registre de sécurité :	OUI
-------------------------------------	-----

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :	2018
--	------

1, rue de

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

## 1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables		x		px d'indication		2018			NON
Cheminement extérieur menant à l'entrée		x		refaire zone de cheminement y c guidage	cheminement extérieur	2018	45000	2016	ok
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.		x							
Guidage ext. pour mal voyant	x			so					ok
Dimensionnt cheminement ext.		x		rampe d'accès	cf cheminement extérieur	2018		2016	ok
Dimensionnt palier de repos		x			cf cheminement extérieur	2018		2016	ok
Ressauts extérieurs		x		marches	cf cheminement extérieur	2018		2016	ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x			so					ok
Espace de manœuvre équipt ext.	x			so					ok
Espace de manœuvre porte		x			cf cheminement extérieur	2018		2016	ok
Trou sur chemint ext.	x			so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur			x	so					
Repérage des obstacles en saillie			x	so					
Protection en cas de rupture de pente			x	so					
Escalier de plus de 3 marches			x	so					
Escalier de moins de 3 marches		x		pas rampe, pas de marche contrastée	cf cheminement extérieur	2018		2016	ok

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>2. Stationner mon véhicule</b>										
Nbre de places adaptées	x				so					ok
Signalisation des places adaptées	x				so					ok
Dimensionnt des places adaptées	x				so					ok
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>3. Entrer dans mon bâtiment</b>										
Continuité avec le cheminement ext.		x		pas d'entrée accessible sauf salle paroisse		cf cheminement extérieur	2018		2016	ok
Entrée identifiable		x					2018			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour		x					2018			NON
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées		x					2018			NON
Largeur des portes d'entrée		x		paroisse OK, entrée musique OK - salle réunion NON > passer par entrée musique			2018			NON
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x				so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					



## DIAGNOSTIC INITIAL

## MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

## 4. Se déplacer, atteindre les services

Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte			x		so					
Résistance des portes sur le cheminemt	x				so					ok
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès		x		voir 3,6			2018			NON
Repérage des portes d'accès vitrées			x		so					
Poignées des portes d'accès	x				so					ok
Conception des guichets			x		so					
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>5. Utiliser les sanitaires</b>										
Signalement du sanitaire acc.		x		px WC : 1PMR + 1H + 1F	px	pictogrammes sur sanitaires à l'extérieur	2018	230	2017	ok
Porte d'accès		x			rampe d'accès	sanitaires à l'extérieur	2018		2015	ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Dimensionnement du sanitaire acc.	x				so					ok
Espace d'usage devant le lavabo acc.	x				so					ok
Dimensionnement du lavabo acc.	x				so					ok

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>6. Dispositions diverses</b>										
Sorties identifiables		x					2018			NON
Valeurs d'éclairément		x		ext	eclairage public du cheminement		2018			NON
Signalisation des élts importants du bât.		x		pas de signalétique	adhésif		2018			NON
Respect de l'annexe 3		x					2018			NON